

Protokół konieczności dla lokalu usługowego  
Nr. 1002 w budynku przy ulicy Pileckiego 6

Do wymiany:

- umywalka, bateria umywalkowa
- wc, deska sedesowa
- kratki wentylacyjne 2 szt
- zawory termoregulacyjne przy grzejnikach 4szt
- gniazda wtykowe 9 szt
- wyłączniki 5 szt
- gniazdo telefoniczne 1 szt
- oprawy oświetleniowe wewnętrzne 10 szt
- oprawa wodoszczelna 1 szt
- zawory przy urządzeniach 3 szt
- skrzydła drzwiowe wewnętrzne 2 szt

Inne prace do wykonania:

- uzupełnić ubytki w tynku i przemaalować ściany i sufit na biało
- z okien usunąć rolety, naprawić okna po montażu rolet
- okna do regulacji
- oczyścić i przemaalować kraty zewnętrzne w oknach i drzwiach wejściowych
- grzejniki co czyszczenia
- do czyszczenia gres w całym lokalu

Pow. lokalu – 59,70 m<sup>2</sup>

Białystok 25-02-2025 r.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku  
Specjaliści ds. Technicznych

Juroslaw Sosnowski

INSPEKTOR NADZORU  
INŻYNIER ŁUKASZ KASZANOWICZ  
Kaszanowicz Łukasz  
uprawnienia udzielone do wykonania  
robót budowlanych bez ograniczeń  
w specjalności Instalacyjno-Budowlanej  
nr ewid. PBL/0625/WSKb/21